GROVE	BESCHILDERUNG DEUTSCHLAND FAHRERHAUS MARKING GERMANY DRIVERS CAB	BILDTAFEL PICTORIAL DISPLAY			GMK 5130 BE 760 G 840
		01.11	3188875-ETL #	1/1	

2

Achtung
Lenkfähigkeit nur bei laufendem Motor vorhanden

4

ACHTUNG

BEVOR AN DIESEM KRAN GESCHWEISST WIRD:

1. **MOTOR ABSCHALTEN**
2. **BATTERIE ABSCHALTEN**
3. **ZWEI DRUCKAUFNEHMER AM WIPPZYLINDER ABKLEMMEN**
4. **STECKER FAHRELEKTRONIK ENFERNEN**
5. **MASSE LICHTMASCHINE ENTFERNEN**
6. **MASSEANSCHLUSS BEIM SCHWEISSEN IM BEREICH DER SCHWEISSUNG ANBRINGEN (MAX. 1m ABSTAND) SONST GEFAHR VON BESCHÄDIGUNGEN.**

5

Lenkung bei niedriger Geschwindigkeit oder starre Lenkug am Einsatzort möglichst nur, wenn das Lenksystem entriegelt ist.

1

Achtung!
Radbolzen und Radmuttern haben erst nach den ersten Fahrten Ihren richtigen Sitz.
Deshalb unbedingt Radmuttern nachziehen!
Eventuell später auftretende Reklamationen wegen loser Radmuttern können nicht anerkannt werden.



Vor Verlassen der Krankabine Feststellbremse einlegen

3

3188875-0-BL01-0111-5130